

بررسی رفتار اعضاء و اتصالات ساختمانهای بتنی در زلزله

۱۷ اوت ۱۹۹۹ ایزومیت ترکیه

بهرخ حسینی هاشمی، استادیار پژوهشکده مهندسی سازه پژوهشگاه

- مقدمه

اجرایی احداث ساختمان در کشور ترکیه، ارزیابی کد طراحی لرزه ای، تجزیه و تحلیل علت شکست در هر عنصر سازه ای و در انتهای جمع بندی و تیجه گیری موارد مذبور ارائه گردیده است.

۲- مراحل اجرایی احداث ساختمان در کشور ترکیه

وسایل ارتباط جمعی ترکیه بلا فاصله پس از سانحه تأسف بار ۱۷ اوت، مسببین اصلی فاجعه را پیمانکاران سودجویی دانستند که با استفاده از مصالح نامرغوب باعث شکست ساختمانها گردیده اند؛ اما، متأسفانه باید پذیرفت که این نکته تنها قسمتی از حقیقت امر را تشکیل- می دهد. روند احداث ساختمان در کشور ترکیه از مرحله اولیه طرح معماری و طراحی سازه ای تا مرحله ساخت، نظارت، تعمیر و نگهداری با اشکالات بسیار زیادی همراه است.

با توجه به دستمزدهای کم مهندسین هیچ زمینه رقابتی برای ارتقاء کیفی کار توسط مهندسین سازه به چشم نمی خورد. هر مهندس تازه فارغ التحصیل مجاز به طراحی ساختمان با هر تعداد طبقه می باشد. مسؤولیت و اجرای اکثریت ساختمانهای مسکونی نیز به عهده پیمانکاران تجربی است که هیچ گونه مدرک فنی نیز ندارند. بر اساس مقررات نظام مهندسی ترکیه هر طرح باید توسط دفاتر فنی شهرداریهای ذی ربط کنترل گردد؛ اما، متأسفانه دفاتر فنی شهرداریها با عدم قبول این مسؤولیت فقط به جمع آوری هزینه های مجوز ساخت، صدور پروانه و مهر تصویب طرح پرداخته و مسؤولیت طرح را تا پایان کار به عهده طراح آن واگذار می نمایند. به همین دلیل، طبیعی است که ساختمان تمام شده هیچ شباهتی به طرح تصویب شده اولیه نداشته باشد. در مورد صدور مجوز پایان کار نیز به نظر می رسد که یک نوع فساد اداری حاکم بر سیستم نظمات مهندسی مشکل مجوز را حل می نماید،

کشور ترکیه در تاریخ ۱۷ اوت سال ۱۹۹۹ مخربترین رویداد زمین لرزه خود را در قرن اخیر تجربه نمود. بزرگای گشتاوری این زمین لرزه $\frac{7}{4}$ و مرکز آن شهر گولجوک از توابع استان کوجالی در حدود پیازده کیلومتری جنوب شرقی شهر ایزومیت گزارش گردید (USGS). زمین لرزه گولجوک (ایزومیت) که در ساعت ۳:۰۲ به وقت محلی رخ داد در ناحیه وسیعی احساس شد به طوری که در دورترین نواحی از مرکز زلزله از جمله شهرهای بولو در فاصله ۲۰۰ کیلومتری از شرق، زونگولداک در فاصله ۲۶۰ کیلومتری از شمال شرقی، اسکی شهر در فاصله ۱۸۰ کیلومتری از جنوب شرقی، بورسا در فاصله ۱۳۰ کیلومتری از جنوب غربی و استانبول (منطقه آوچیلر) در فاصله ۱۲۰ کیلومتری از شمال غربی مرکز زلزله خسارت دیدند و تلفات جانی نیز داشتند. بر اساس گزارش مرکز مدیریت بحران دولت ترکیه تاریخ نهم سپتامبر ۱۹۹۹ تعداد کشته شدگان این فاجعه بالغ بر ۱۵۳۷۰ نفر و تعداد مجروحین ۲۳۹۵۴ نفر اعلام گردید. بر اساس همین گزارش، ۱۳۲۸۹۲ واحد ساختمانی خسارت دیدند که از این میزان، ۴۱۲۶۶ واحد خسارت شدید تا تخریب، ۴۳۶۱۸ واحد خسارت متوسط و ۴۸۰۰۸ واحد با خسارت اندک ارزیابی و تخمین زده شدند. پایگاههای نظامی، ساختمانهای مدارس، بیمارستانها، بزرگراهها، ساختمانهای صنعتی و پلهای بر اثر این زمین لرزه به میزان مختلفی خسارت دیدند. ساختمانهای تخریب شده اکثراً ساختمانهای چهار تا هشت طبقه با قاب بتن آرمه بدون دیوار برشی بودند. شایان ذکر است که اکثریت ساختمانها در ترکیه با استفاده از بتن آرمه ساخته شده اند و بعضی ساختمانهای فلزی آن هم در کارخانه ها و یا ساختمانهای با مصالح بنایی و چوبی یک تاسه طبقه مشاهده می گردد. در این قسمت از مقاله هدف تعیین علت خسارات واردہ بر ساختمانها می باشد. در این راستا، مراحل

موقتی مقرراتی برای طرح لرزه ای انتشار یافت تا در سال ۱۹۴۴ اولين کد طراحی لرزه ای تدوین شده، لازم الاجرا گردید. بازنگری بر روی کد قدیم به ترتیب در سالهای ۱۹۴۹، ۱۹۵۳، ۱۹۶۱، ۱۹۶۸، ۱۹۷۵ و اخیراً در سال ۱۹۹۷ انجام و در زلزله ۱۷ اوت ۱۹۹۹ گولجوك (ایزیمیت) با توجه به قدمت اکثیریت ساختمانهای خسارت دیده حداقل باید کد سال ۱۹۷۵ برای طراحی مقاوم لرزه ای این ساختمانها لازم الاجرا بوده باشد.

۱-۳ - کد سال ۱۹۷۵

در این قسمت تنها به ذکر نکات مهم کد طراحی مقاوم لرزه ای اشاره می‌گردد. با توجه به اینکه اکثیریت ساختمانها در ترکیه با استفاده از بتون آرمه ساخته شده اند مشخصات مورد نظر کد، برای طراحی و اجرای ساختمانهای بتون آرمه در مناطق زلزله خیز نیز ذکر شده است.

۳-۱-۱- روش تجزیه و تحلیل برای طراحی لرزه ای ساختمانها

بر اساس کد سال ۱۹۷۵ ترکیه کلیه ساختمانهایی که سیستم باربر سازه ای آنها مشکل از دال و تیر و یا تیز به همراه ستون می‌باشد و ستونها و دیوارهای برشی به طور پیوسته در تمام ارتفاع یا کف پی ادامه دارند به عنوان سیستم های باربر منظم نامیده می‌شوند. کلیه ساختمانهای اسکلت بتنی و فولادی با ارتفاع کمتر از ۷۵ متر از سطح پی را که دارای سیستم باربر منظم می‌باشند و همچنین کلیه ساختمانهای با مصالح بنایی، دودکشها و منابع هوایی را می‌توان با روش استاتیکی معادل برای نیروهای زلزله تحلیل نمود. بر اساس این تحلیل، حداقل نیروی برشی پایه در هر یک از امتدادهای ساختمان از رابطه (۱) محاسبه می‌گردد:

$$F = CW \quad (1)$$

در رابطه (۱)، C ضریب زلزله می‌باشد و توسط رابطه (۲) به دست- می‌آید:

$$C = C_o KSI \quad (2)$$

در این رابطه، $K=0.6-3$ ضریب زلزله منطقه، $C_o = 0.03, 0.06, 0.08, 0.10$ ضریب زلزله ساختمان (۶) برای ساختمانهای با قاب خمش گیر بتنی یا فلزی بوده که در آن از میانقابهای با مصالح بنایی مسلح و یا بتنی استفاده شده است و $K=3$ برای منابع هوایی است، S ضریب بار تاب ساختمان که با استفاده از طیف بازتاب طرح به دست آمده و حداقل آن برابر یک است و I ضریب اهمیت ساختمان بوده که حداقل آن برابر یک و حداقل آن $1/5$ می‌باشد.

به طوری که ساکنین ساختمانهای بدون مجوز پایان کار، در انتهای تمام تسهیلات انشعاب آب، برق، تلفن و ... برخوردار می‌گردند [۱]. با توجه به رقابت شدید پیمانکاران ساختمانی برای احداث خانه‌های ارزان قیمت، هر واحد مسکونی به مبلغ ۱۰,۰۰۰ تا ۱۵,۰۰۰ دلار در مناطق خسارت دیده به فروش رسیده است. طبیعی است که با عدم نظارت عالیه نظامات مهندسی ذی ربط، پیمانکاران سودجو برای احداث واحد مسکونی مورد نظر با چنین قیمت نازلی اقدام به استفاده از مصالح نامرغوب، تغییر در نقشه ساختمانی و ... نمایند. مطبوعات ترکیه (روزنامه ۹۹/۸/۲۲ Garet) در هفته‌های اول پس از این فاجعه نوشتند پیمانکاری به نام ولی گوچر که قریب به ۳۰۰ واحد مسکونی ساخته شده توسط نامبرده تخریب شده بود به زندان افتاد (تصویر ۱). نکته مهم این است که چرا مسؤولیت جان هزاران نفر از افراد بی کنایه به دنبال یک سریناه برای خود هستند به امثال آقای گوچر که یک پیمانکار تجربی است واکذار شده است.

تصویر (۱): ولی گوچر پیمانکار بازداشت شده

دست اندرکاران تهیه نقشه جامع و توسعه شهری نیز دور از مسائل بلایای طبیعی به ارائه طرح گسترش شهر پرداخته به طوری که در بسیاری از شهرها گسل از مرکز شهر عبور نموده است. کمیته بلایای طبیعی کشور نیز فقط در هنگام وقوع یک حادثه به عنوان یک قدرت مطلق حاضر شده و برای خانواده هایی که سریناه خود را از دست داده اند به ساخت واحد دیگری با مشخصات مذکور مبادرت می‌نماید. با توجه به مطالب مزبور آسیب پذیری ساختمانهای ترکیه در مقابل زلزله امری دور از انتظار نبود.

۳- کد طراحی لرزه ای کشور ترکیه

زلزله بزرگ در ارزنجان در ۲۶ دسامبر سال ۱۹۳۹ به تدوین اولين کد لرزه ای در کشور ترکیه منجر گردید. در سال ۱۹۴۰ ابتدا به صورت

- از kg/cm^2 ۲۲۵ (B 225) باشد. در کلیه مناطق لرزه ای بتن باید به وسیله میکسرهای مکانیکی مخلوط و با ویبراتور نیز فشرده گردد.
- برای تأمین شکل پذیری متوسط در سازه های بتن آرمه ضوابط زیر در طراحی و اجرای اعضای سازه بتن آرمه باید رعایت گردد.
- ۱-۲-۱-۳ - ستونها

الف) حداقل بعد ستونهای بتن آرمه از ۲۵ سانتیمتر و همچنین از $\frac{1}{2}$ ارتفاع طبقه نباید کمتر انتخاب شود. علاوه بر آن، نسبت بعد بزرگتر ستون به بعد کوچکتر آن نباید بزرگتر از سه گردد. در ستونهای با مقطع دایره ای حداکثر قطر ستون به ۳۰ سانتیمتر محدود می گردد.

(ب) مقدار آرماتور طولی در ستونها نباید از یک درصد مقطع ستون کمتر باشد و حداکثر آن در مورد انواع بتنها به مقادیر زیر محدود می گردد:

۳%	برابر	B 160
۳.۵%	برابر	B 225
۴%	برابر	B 300

در محل وصله آرماتورهای طولی، درصد کل آرماتورهای طولی اعم از آرماتورهای وصله شونده و آرماتورهای قطع شده، نسبت به سطح مقطع ستون، نباید از مقادیر زیر تجاوز نماید:

۴%	برابر	B 160
۵%	برابر	B 225
۶%	برابر	B 300

رعایت نکات ذکر شده در این قسمت برای جلوگیری از شکست ترد در نواحی از ستون که تحت اثر توأم نیروی محوری، نیروی برشی و لنگر خمشی می باشند الزامی است. این نواحی محدود به قسمت بالا و پایین ستون هر طبقه در محل اتصال ستون به تیر یا پی بوده و در طولی که بیشترین مقدار بزرگترین بعد مقطع و یا قطر ستون مدور، $\frac{1}{7}$ طول ستون طبقه داخل به داخل و ۵ سانتیمتر می باشد خاموتها و ویژه قرارداده می شود (شکل ۲). در این نواحی نسبت حجمی (μ_s) خاموتها مستطیلی و یا دورپیچ مدور نباید نه از ۱۰٪ و نه از فرمول (۴) کمتر گردد:

$$\mu_s = 0.12 \frac{f'_c}{F_y} \quad (4)$$

در رابطه (۴)، f'_c مقاومت فشاری نمونه ۲۸ روزه استوانه ای بتنی و F_y مقاومت حد جاری شدن خاموت است. نسبت حجمی از حاصل تقسیم حجم خاموت استفاده شده در فاصله دو خاموت متواالی به حجم هسته

ضریب نوع ساختمان و ضریب اهمیت ساختمان استفاده شده در کد سال ۱۹۷۵ ترکیه با ضرایب به کار رفته در کد UBC سال ۱۹۸۸ مشابه است. با توجه به نقشه پهنۀ بندي خطر نسبی زلزله، ترکیه به چهار منطقه تقسیم شده است (شکل ۱). شکل مذکور نشان می دهد



شکل (۱): نقشه پهنۀ بندي خطر نسبی زلزله ترکیه (۱۹۷۶)

مناطقی که در زلزله اخیر خسارت دیدند همگی در داخل منطقه خط پذیری بالا قرار داشتند. در این مناطق ضریب C_o برابر ۰.۱۰ است که نسبت به کد قدیم ۱۹۶۱ و ۱۹۶۸ با $C_o = 0.۰۶$ با این ضریب افزایش یافته است. همین ضریب در کد UBC سال ۱۹۸۸ برابر ۰.۱۴ پیشنهاد شده است. ضریب بازتاب ساختمان با مقدار پیشینه یک بر پایه رابطه (۳) می باشد:

$$S = 1 / [0.8 + T - T_0] \quad (3)$$

در رابطه (۳)، T زمان تناوب اصلی ساختمان و T_0 ضریبی است که بر حسب نوع خاک تعیین می گردد. ترکیه جزو اولین کشورهایی بود که در کد طراحی لرزه ای ضریب بازتاب ساختمان را در محاسبه ضریب زلزله وارد نمود؛ در حالی که، UBC همین ضریب را در سال ۱۹۷۶ در طراحی لرزه ای ساختمانها منظور کرد [۲].

در مورد قسمتهای الحاقی نظیر دیواره های دست انداز، دودکشها، قسمتهای کنسولی و بالکن ها ضریب C محاسبه شده از رابطه (۱) را باید سه برابر نمود و نیروی جانبی زلزله (F) حاصل از رابطه (۲) را باید در محل مرکز ثقل قسمت الحاقی و درجهتی که بحرانی ترین شرایط را فراهم می آورد قرار داد.

۳-۱-۲-۱-۳ - طراحی مقاوم ساختمانهای بتنی در مقابل زمین لوزه بر اساس کد طراحی مقاوم لرزه ای کشور ترکیه [۳] توصیه های زیر را باید در طراحی و اجرای ساختمانهای بتنی به کار برد:

- در کلیه ساختمانها با ضریب اهمیت بیش از یک که در مناطق با خطر لرزه پذیری درجه یک یا دو ساخته می شوند، مقاومت فشاری نمونه مکعبی بتن مورد استفاده در ساختمان باید بیش

استفاده نمود. در این قسمت هر دو انتهای خاموت تک شاخه به صورت نیمداire قلاب شده و با کسترش طولی ۱۰ برابر قطر میلگرد در داخل هسته بتن دفن می‌گردد (شکل ۳، ب). این میلگردها باید هم به خاموتها و هم به آرماتورهای طولی بسته شوند تا مانع از جا به جایی آنها در هنگام بتن ریزی گردد.

برای بتن B225 و میلگرد AI که در اکثر ساختمانهای ترکیه استفاده شده است $\mu_s = 0.01$ می‌گردد. در این حالت در صورت رعایت S در محدوده بالایی و پایینی ستون به مقدار ۱۰ سانتیمتر و استفاده از خاموت ۸۰ مقدار طول مهار نشده هر ساق خاموت بسته بر اساس رابطه (۵) باید از ۱۵ سانتیمتر تجاوز نماید.

۳-۱-۲-۱-۲-۱-۳- ناحیه میانی ستون

در این ناحیه از ستون، حداقل سطح مقطع لازم برای خاموتها، بر اساس تحمل نیروی برشی ناشی از بار نقلی و بار جانبی ناشی از زلزله محاسبه می‌گردد. در این ناحیه فاصله مرکز خاموتها باید از مقادیر نصف بعد بزرگتر ستون، ۱۲ برابر قطر کوچکترین آرماتور طولی و ۲۰ سانتیمتر بزرگتر انتخاب گردد. محل وصله آرماتورهای طولی بهتر است در ناحیه میانی ستون واقع گردد.

۳-۱-۲-۱-۳- ناحیه اتصال قیو- ستون

در ناحیه اتصال تیر- ستون خاموتهاستون باید برای مقاومت در مقابل بیشینه نیروی برشی احتمالی در این ناحیه طراحی گردد. نمودار آزاد ناحیه اتصال تیر- ستون در شکل (۳، پ) نشان داده شده است. در هر مقطع A-A در این ناحیه نیروی برشی (V_A) با توجه به رابطه (۶) به صورت محافظه کارانه محاسبه می‌گردد:

$$V_A = -\frac{M_{right}}{Z_{right}} + \frac{M_{left}}{Z_{left}} - V_o \quad (6)$$


در رابطه (۶)، Z_{right} و Z_{left} بازوی لنگر مقطع تیر سمت راست و سمت چپ می‌باشد. البته در ستونهای کناری M_{right} یا M_{left} از رابطه (۶) بسته به مورد حذف می‌گردد.

در محل اتصال تیر- ستون هنگامی که چهار تیر به ستون یکسانی متصل می‌گردد و همچنین لاغرتین تیر از نظر عرض، حداقل دارای عرضی معادل نصف بعد ستون متصل شونده در صفحه اتصال بوده و علاوه بر آن کم عمق ترین تیر دارای ارتفاعی برابر حداقل ۷۵٪ ارتفاع عمیق ترین تیر می‌باشد؛ در این حالت، می‌توان مقدار خاموتها محاسبه شده را به نصف تقلیل داد. به هر حال مقدار خاموتها در واحد طول در ناحیه اتصال تیر به ستون باید از مقدار نظیرش در ناحیه میانی ستون کمتر گردد.

بتن محصور شده در این فاصله به دست می‌آید. سطح مقطع هر ساق خاموت (A_e) باید از مقدار داده شده در رابطه (۵) کمتر باشد:

$$A_e = \frac{a\mu_s S}{3} \quad (5)$$

در این رابطه، a بیشترین طول مهار نشده هر بازوی خاموت و S فاصله مرکز تا مرکز خاموت است.



شکل (۲): خاموت گذاری ستون

حداقل قطر خاموتها برابر ۸۰ می‌باشد و فواصل این آرماتورها در محدوده تعریف شده از ۵ سانتیمتر کمتر و از ۱۰ سانتیمتر بیشتر باید باشد. علاوه بر آن، قلاب انتهایی این آرماتورها باید با خم ۱۳۵° و با کسترش طولی ۱۰ برابر قطر آرماتور در داخل هسته بتن مهار گردد (شکل ۳، الف و ب). از خاموت تک شاخه می‌توان برای کاهش طول مهار نشده ساق خاموت بسته (a) و بستن آرماتورهای طولی میانی ستون



شکل (۳، الف و ب): طول مهار نشده هر بازوی خاموت؛ پ: نمودار آزاد ناحیه اتصال تیر- ستون

تأثیر ستونهای کوتاه در یک ساختمان که به تغییر سختی، تغییر در توزیع نیروی برشی، تغییر در پریود سازه و علاوه بر آن اشرهای پیچشی منجر می‌گردد باید در محاسبات منظور گردد. علاوه بر آن، مقدار خاموت در ستونهای کوتاه نباید کمتر از مقدار خاموت ویژه بیان شده در قسمت محدوده بالایی و پایینی ستون باشد.

۴-۲-۱-۳- تیرها

(الف) حداقل ابعاد تیرهای بتن آرمه به 30×20 سانتیمتر محدود- می‌گردد و عرض تیر نیز نباید از $1/5$ برابر ارتفاع تیر بعلاوه عرض ستون متصل شونده در جهت عمود بر محور تیر بیشتر گردد.

(ب) آرماتورهای طولی بالا و پایین تیرهای خم شونده به ستونهای کناری باید تا وجه دیگر ستون ادامه یافته و سپس با خم نو درجه و طول مهار کافی در داخل ستون مهار گرددن (شکل ۴). آرماتورهای طولی بالا و پایین تیرهای سرتاسری باید از مقطع ستون عبور نمایند. در حالتی که تیر سرتاسری در دو سمت ستون دارای عمق متفاوت باشند باید شرایط اتصال تیرهای خم شونده، به ستونهای کناری را رعایت نمود.



شکل (۴): خاموت گناری تیر

(پ) آرماتور عرضی تیرها باید برای تحمل نیروی برشی ناشی از بار ثقلی و لنگرهای انتهای نیروی زلزله طراحی شوند. حداقل قطر میلگرد مورد استفاده $Φ8$ بوده و فواصل آنها از عرض و نصف ارتفاع تیر نباید بیشتر گردد.

(ت) در هر انتهای تیر در فاصله ای حداقل دو برابر ارتفاع تیر سطح مقطع آرماتور عرضی تیر (A_s) از مقدار زیر نباید کمتر گردد:

$$A_s = 0.15 \frac{s}{h} A_B \quad (7)$$

در رابطه (۷)، A_B سطح مقطع آرماتور طولی تیر، s فواصل آرماتورهای عرضی از یکدیگر و h ارتفاع مفید تیر می‌باشد. فواصل آرماتورهای عرضی در این ناحیه نیز محدود به $\frac{1}{4}$ ارتفاع

تیر شده و اولین آرماتور عرضی نیز باید در فاصله پنج سانتیمتری از برستون متصل شونده به تیر قرار گیرد.

- دیوارهای جداگانه باید حتی المقدور نازک و از مصالح سبک ساخته شوند. این دیوارها باید به نحوی طراحی و اجرا گردنده که اشرهای آنها بر روی پریود طبیعی و رفتار پیچشی سازه حتی المقدور کم باشند.

- متأسفانه هیچ گونه شرط و یا توصیه‌ای برای استفاده از فولاد آجادار در مناطق با خطر لرزه خیزی بالا در کد ترکیه مشاهده نمی‌گردد. بر اساس مشاهدات به عمل آمده از مناطق زلزله زده در اکثریت ساختمانهای خسارت دیده از میلگرد ساده استفاده شده بود و بندرت در بعضی از ساختمانها میلگرد آجادار به کار رفته بود.

۴- بروزی علل خسارت در ساختمانها

در این بخش جزئیات ساختمانهای خسارت دیده بررسی و علمت هر نوع شکست در اعضای سازه ای و غیرسازه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در این راستا، شکست ستونهای سازه ای و علمت شکست گره اتصال بررسی و انواع شکست در تیرها، شکست دال راه پله و شکست بالکن‌ها تجزیه و تحلیل می‌گردد. عملکرد میانقابهای سازه‌های تخریب شده، شکست سازه ناشی از عدم رعایت فلسفه ستون قوی- تیر ضعیف، وجود طبقه نرم در سازه، خسارات ناشی از ضربه در ساختمانهای مجاور به یکدیگر بررسی و به موارد ضعف طراحی و ضعف اجرایی اشاره گردیده است.

۴-۱- شکست ستونها

در اکثر ساختمانهای ترکیه از ستونهای مستطیلی با عرض کم، در حدود 25 سانتیمتر و با بعد دیگر اکثراً بیش از 60 سانتیمتر و بعضًا تا 100 سانتیمتر استفاده شده است. نسبت ابعادی ستونها در ساختمانهای ترکیه بالا بوده و این باعث می‌گردد که ستونها از یک سمت قوی و از سمت دیگر ضعیف شوند؛ بویژه، وقتی که میانقابها نیز در راستای بعد بزرگتر ستونها و در راستای محور ستونها و بدون جداسازی اثر سختی میانقاب بر ستون تعییه می‌گردند.

فرمehای شکست مشاهده شده در ستونهای خسارت دیده در سه نوع متمایز اتفاق افتاده بود که به تفکیک دریاره آنها در ذیل بحث می‌گردد.

۴-۱-۱- شکست ستون حول محور قوی

هنگامی که جهت نیروی زلزله در راستای بعد بزرگتر ستون قرار- می‌گیرد ستون در معرض خطر تشکیل مفصل پلاستیک به همراه کمانش آرماتورهای طولی در انتهای ستون و یا در معرض خطر شکست

حول محور قوی آن با شکل گیری مفصل پلاستیک به همراه کمانش آرماتورهای طولی در بالای ستون وجود ترکهای برشی در قسمت پایین ستون کاملاً مشهود می‌باشد. علاوه بر آن، عدم مهار خاموتها در داخل هسته بتن به دلیل خم نود درجه آنها و مهار ناکافی آرماتورهای طولی که نتیجه آن کمانش آنها بوده است، به دلیل عدم استفاده از خاموت دوگانه یا بیشتر و یا عدم استفاده از خاموت‌های تک شاخه بهوضوح مشاهده می‌گردد.

۴-۲-۱- شکست فشاری ستون

هنگامی که وصله کلیه آرماتورهای طولی درست در بالای دال بتُنی با طول مهار ناکافی و عدم مهار صحیح آرماتورهای طولی

برشی در میانه ستون می‌گردد. عدم رعایت ضوابط شکل پذیری و خاموت‌گذاری ویژه در دو انتهای ستون نیز این ناحیه را منطقه بحرانی تری به دلیل تحمل نیروی محوری برشی و لنگر خشی می‌نماید. تصویر(۲) وجود تشکیل مفصل پلاستیک در بالای ستون به همراه شکست برشی با ترک مورب بر روی ستون به دلیل فواصل زیاد خاموتها در کنار ستون دیگر (ستون سمت چپ در تصویر سمت چپ) که به دلیل پدیده ستون کوتاه، شکست برشی داشته است را نشان می‌دهد. ساختمان مذکور در منطقه کفرز واقع در ۲۰ کیلومتری مرکز زلزله قرار دارد. ستون دیگری از یک ساختمان واقع در شهر آدانپازاری حوالی ۸۰ کیلومتری گولجوک در تصویر(۳) مشاهده می‌گردد. شکست ستون

تصویر (۲): شکست ستون حول محور قوی

تصویر (۳): شکست ستون حول محور قوی

توصیه می‌گردد که محل و صله آرماتورهای طولی ستون حتی المقدور در ناحیه میانی ستون قرار گرفته و طول پوشش و صله نیز باید برابر طول مهار لازم برای میلگرد های کششی باشد. در کد مذکور توصیه می‌گردد که در صورت قطع آرماتورهای طولی درست در بالای کف، مقدار طول پوشش آرماتورها بسته به درصد آرماتورهای قطع شده افزایش یابد.

در تصویرهای (۴ و ۵) دو نمونه از این نوع شکست مشاهده می‌گردد. تصویر (۴) ستون ساختمانی در شهر آذایاری است که البته در این ستون اثری از شکست حول محور قوی نیز مشاهده می‌گردد. بتن محصور شده در بین آرماتورها کاملاً خرد شده و آرماتورهای طولی کمانه کرده اند. استفاده از خاموت تک نیز در اینجا کاملاً مشهود است.

به وسیله خاموت (استفاده از تک رکاب) صورت می‌گیرد، آرماتورهای طولی نمی‌توانند نقش خود را برای تحمل فشار به طور مطلوب ایفا نمایند. در این حالت، درصد بیشتر نیروی فشاری ناشی از لنگر واژگونی باید توسط بتن ستون تحمل گردد و این موضوع به شکست فشاری ستون منجر می‌گردد. متأسفانه در کد لرزه ای سال ۱۹۷۵ ترکیه نیز هیچ توصیه ای در مورد عدم اجرای وصله، درست در محل بالای کف نشده است و فقط توصیه در مورد محدود نمودن درصد کل آرماتورهای طولی در محل و صله می‌باشد. البته رعایت این نکته در مواردی که درصد آرماتورهای طولی ستون برای بتن B225 بیشتر از ۲/۵ درصد سطح مقطع ستون می‌باشد طراح را وادار به پرهیز از قطع کلیه آرماتورها در یک محل می‌نماید. در کد لرزه ای ۱۹۹۷ ترکیه



تصویر (۴): شکست فشاری به همراه شکست برخیستی ستون در محل وصله آرماتورها



تصویر (۵): شکست فشاری ستون

کلیه آرماتورهای طولی ممتد از ستون پایین نیز به صورت مستقیم درست در بالای کف قطع شده اند.

جزئیات بیشتری از شکست فشاری ستونی متعلق به ساختمانی در حومه شهر ایزمیت در تصویر (۵) مشاهده می‌گردد. طول پوشش ناکافی وصله با توجه به استفاده از آرماتورهای طولی ساده و قطع کلیه آرماتورها در فاصله ۵۰ سانتیمتری از کف، استفاده از خاموتهای تک ولذا عدم مهار آرماتورهای طولی میانی و فاصله زیاد خاموتها از یکدیگر در مقایسه با ابعاد این ستون که در شکل مشخص شده بیانگر علت شکست این ستون می‌باشد.

۴-۱-۳- شکست ستون کوتاه

وجود بازشو در کناره ستون سبب کاهش ارتفاع مؤثر ستون می‌شود و در نتیجه ستونهایی که دارای این شرایط می‌باشند نسبت به سایر ستونها سختی بیشتری خواهند داشت. این شرایط باعث می‌گردد که نیروی جانبی بیشتری بر این ستونها اعمال گردد. عدم رعایت این تغییر سختی و در نتیجه تغییر در توزیع نیروی برشی، پریود سازه و پیچش احتمالی حاصل از این شرایط در محاسبات، ستونهای کوتاه را در معرض شکست برشی و یا تشکیل مفاصل پلاستیک در بالا و پایین ستون کوتاه قرار می‌دهد. البته نوع شکست به ارتفاع مؤثر ستون کوتاه بستگی دارد.

سه نمونه از شکست ستون کوتاه در تصاویر (۶) و (۷، الف و ب) مشاهده می‌گردد. تصویر (۶) مریوط به ساختمان کالج در شهر یالوا است، که در قسمتی از این ساختمان ستونها در کنار پنجره‌های کوچکی قرار گرفته‌اند. ترکهای قطری تولید شده بر روی نمای خارجی کناره پنجره‌ها بیانگر شکست برشی ستونهای کوتاه می‌باشد.

در تصویر (۷، الف) پدیده شکست ستون کوتاه در ستونهای داخلی ساختمان مدرسه‌ای در شهر یالوا مشاهده می‌گردد. علی‌رغم تأکید کد سال ۱۹۷۵ مبنی بر کاهش فواصل خاموتها در تمام ارتفاع ستون کوتاه و استفاده از شرایط خاموت کذاری ویژه در این نواحی، فواصل آنها در این ستون بیش از حد و برابر ۲۵ سانتیمتر می‌باشد.

ساختمان کالج دیگری که در شهر آدانپازاری است در تصویر (۷، ب) مشاهده می‌شود. پنجره‌های عریض واقع در کناره ستونهای خارجی و ارتفاع نسبتاً زیاد آنها طول مؤثر ستون را تقریباً به نصف تقلیل داده و باعث شکل گیری مفاصل پلاستیک در بالا و پایین ستونها شده است. در کد سال ۱۹۹۷ ترکیه تأکید کردیده است در صورتی که تنوان از وجود ستون کوتاه در ساختمان اجتناب نمود این ستونها باید برای برش

تصویر (۶): شکست ستون کوتاه



تصویر (۷، الف): شکست ستون کوتاه تصویر (۷، ب): شکست ستون کوتاه ناشی از ۱/۴ برابر لنگرهای مقاوم نهایی دو انتهای ستون کوتاه محاسبه کردن.

۴-۲- شکست گره

متأسفانه در طراحی ساختمانهای بتن مسلح، مهندس محاسب کمتر به طراحی اتصال توجه نموده و جزئیات مریوط به این قسمت را به نقشه کش واگذار می‌نماید. گره اتصال در یک سازه، نقطه‌ای است که دارای تمرکز نیروی زیاد و سختی بالایی می‌باشد. به همین دلیل در هنگام زلزله، تحت نیروهای بزرگی قرار می‌کیرد؛ لذا، عدم دقیق در طراحی اتصال به شکست آن منجر می‌گردد.


در کد لرده ای سال ۱۹۷۵ ترکیه مقدار حداقل خاموت مصرفی در راستای ارتفاع گره اتصال به مقدار خاموت لازم در ناحیه میانی ستون محدود می‌گردد. در موقعی که ارتفاع اتصال (ارتفاع عمیق ترین تیر متصل به اتصال) از نصف ارتفاع میانی ستون کمتر باشد، با فرض

طبیعی است که در این حالت با مرتفع شدن ناحیه خاموت گذاری ویژه مقدار خاموت مصرفی این ناحیه نیز افزایش می‌یابد؛ لذا، مقدار خاموت ناحیه اتصال نیز افزایش می‌یابد. علاوه بر آن، فواصل خاموتها در ناحیه اتصال نیز برای یک شرایط خاص به ۱۵ ساتیمتر و برای شرایط دیگر به ۱۰ ساتیمتر محدود می‌گردد.

سه نمونه از شکست گره اتصال در تصاویر (۸ و ۹) مشاهده می‌گردد. هر سه نمونه مربوط به شکست اتصالات بیرونی می‌باشد (ناحیه ای که حداقل یکی از تیرها به گره اتصال ختم شده است). متاسفانه جزئیات مربوط به مهار آرماتورهای طولی تیرهای ختم شده به اتصال در تصاویر روش نمی‌باشد؛ ولی، آنچه از این تصاویر می‌توان دریافت فواصل بیش از حد خاموتها در راستای ارتفاع گره اتصال می‌باشد که می‌تواند یکی از عوامل شکست در اتصالات نشان داده شده باشد. تصویر (۸، الف) مربوط به شکست گره اتصال واقع در گوش ساختمان می‌باشد که هر دو تیر راستای عمود بر هم در این ناحیه خاتمه یافته‌اند. دقیق شود که تیر عمود بر صفحه تصویر با خروج از مرکزیت به محل اتصال وصل شده است (قسمت بالای تصویر ۸، ب نمای کلی ساختمان است که خروج از مرکزیت تیرها در آن کاملاً مشهود است). تصویر (۸، ب) شکست گره اتصال دیگری از همان ساختمان را نشان-

استفاده از همان نمره خاموت مصرفی در ناحیه میانی برای ارتفاع اتصال فواصل خاموتها در ناحیه اتصال به کمتر از نصف فواصل خاموتها در ناحیه میانی ستون تقلیل می‌یابد؛ لذا، با توجه به بیشینه فاصله ۲۰ ساتیمتر در ناحیه میانی، فواصل خاموتها در ناحیه ارتفاع اتصال به کمتر از ۱۰ ساتیمتر باید برسد. بالعکس اگر ارتفاع اتصال از نصف ارتفاع میانی ستون بیشتر گردد (ارتفاع میانی ستون بستگی به نواحی خاموت گذاری ویژه مرتفع شده و در عوض، ارتفاع ناحیه میانی ستون کاهش می‌یابد)، بیشینه فاصله خاموتها در ناحیه ارتفاع اتصال به بیش از ۱۰ ساتیمتر و حتی ممکن است به ۲۰ ساتیمتر و یا بیشتر نیز برسد. در حقیقت به نظر می‌رسد که ارتباط دادن مقدار حداقل خاموت مصرفی در گره اتصال به مقدار خاموت لازم در ناحیه میانی ستون چندان منطقی نباشد؛ زیرا، هرچه ارتفاع ناحیه خاموت گذاری ویژه بیشتر گردد حساسیت بر روی گره اتصال نیز باید طبیعتاً بیشتر شود اما با اعمال توصیه کد سال ۱۹۷۵ تیجه بالعکس است.

کد لرزه ای جدید ترکیه این تقیصه را مرتفع نموده، به طوری که مقدار حداقل خاموت مصرفی در ناحیه اتصال را مربوط به کسری از مقدار خاموت مصرف شده در ناحیه خاموت گذاری ویژه می‌نماید.



تصویر (۸، ب): شکست گره اتصال

تصویر (۸، الف): شکست گره اتصال

پلاستیک و دیگری با شکست برشی در تیر همراه بود. البته در یک طرح صحیح که فلسفه تیر ضعیف و ستون قوی نیز در طراحی رعایت گردیده است انتظار می رود که با شکل گیری مفاصل پلاستیک در تیرها شکل پذیری سازه تأمین و در نتیجه انژری مخرب زلزله مستهلك گردد. تشکیل مفاصل پلاستیک در تیرهای طبقات ساختمانهای نشان داده شده در تصاویر (۱۰ و ۱۱) میبین دلیل دیگری غیر از اجرای یک طراحی صحیح است.

تصویر (۱۰) ساختمان مبل فروشی در حومه شهر ایزmit است. در تصویر وسط بالا نمای کلی ساختمان مشاهده می گردد. در نمای نشان داده شده ملاحظه می گردد که بعد ستونها از بعد تیرهای متصل شده به آنها بزرگتر می باشد؛ اما، علت تخرب این ساختمان را می توان از قسمت پایینی واقع در وسط تصویر (۱۰) دریافت. شکست گره اتصال پایین و بالای ستون جلویی طبقه دوم باعث گردیده است که این ستون از زیر ساختمان خارج شود. پس از آن به علت قویتر بودن ستونها از تیرها، مفاصل پلاستیک در ابتدا و انتهای تیرهای طبقات دهانه مجاور شکل گرفته، لذا تیرها با شکل پذیری مناسب مانع از تخرب کلی این ساختمان شده اند.

تصویر (۱۱) مربوط به آپارتمانی مسکونی واقع در شهر گولجوک می باشد. در این آپارتمان نیز شکست گره اتصال در ستونهای همکف قسمت جلویی ساختمان (که البته در تصویر مشخص نشده است) باعث خارج نمودن ستونهای این ناحیه از سیستم باربری شده است. پس از آن مفاصل پلاستیک در ابتدا و انتهای تیرهای طبقات یک دهانه با توجه به قوی تر بودن ستونها نسبت به تیرها شکل گرفته که این عمل از تخرب سمت راست ساختمان جلوگیری کرده است.

تصاویر (۱۲ و ۱۳) دو نمونه از شکست برشی در تیرها را نشان-

تصویر (۹): صدمه در گره اتصال

می دهد. اتصال مذکور مربوط به ستون کناری این ساختمان است که در شکل مشخص گردیده است.

تصویر (۹) مربوط به خسارت واردہ در گره اتصال ساختمان دیگری است. در محل این اتصال تیر کنسول نیز قرار دارد. با توجه به ارتفاع تیر کنسول که در مقایسه با تیر هم راستای داخل دهانه از ۰/۷۵ ارتفاع آن نیز کمتر می باشد در ناحیه این اتصال طبق توصیه کد باید فواصل خاموتها کمتر از حالت های متعارف می گردید؛ در صورتی که، همان گونه که در تصویر اتصال خسارت دیده مشاهده می گردد هیچ اثری از خاموت در ارتفاع گره اتصال دیده نمی شود.

در قسمت بالای سمت چپ تصویر (۹)، تصویر نزدیکی از دیوار خارجی آپارتمان نشان داده شده در قسمت پایین تصویر می باشد. در مجاورت آپارتمان نشان داده شده، ساختمان دیگری موجود بوده که بر اثر زلزله کاملاً تخرب و بقایای آن جمع آوری شده است. آنچه که در این تصویر مشاهده می گردد سودجویی پیمانکار و حذف دیوارهای خارجی و استفاده از دیوار همسایه برای نصب دستشویی های ساختمان تخرب شده بوده است.

۴-۳- شکست تیرها

شکست در تیرها در دو نوع منمایز یکی با شکل گیری مفصل

تصویر (۱۰): تشکیل مفصل پلاستیک در تیر

را مشخص می‌کند و جهت حرکت نسبی طبقه بالا نسبت به طبقه پایین می‌توان علت شکست در این پله را دریافت. پای پله به سمت راست و بالای آن به سمت چپ حرکت کرده و نتیجه این عمل کوپل نیرویی است که مؤلفه پیچشی آن در راستای محور طولی پله در روی تصویر سمت راست مشخص شده است. مد شکست پله حکایت از عدم طراحی صحیح آن در مقابله این کوپل پیچشی می‌باشد.

نمونه دیگری از شکست دال پله در تصویر (۱۵) نمایش داده شده است. محل شکست با توجه به تصویر سمت چپ در ناحیه اتصال دال راه پله به دال پاگرد می‌باشد. حرکت رفت و برگشتی زمین لرزه تولید نیروی فشاری و کششی در دال پله نموده و پس از خرد شدن بتن در ناحیه اتصال پاگرد به پله، دال پله بر اثر وزن خود پایین افتاده است. استفاده از میلگردهای ساده و ختم میلگردها به صورت مستقیم در داخل بتن نیز در تصویر مشاهده می‌گردد.

۴-۵- شکست دال بالکنی

بنابر توصیه کد لرزه ای سال ۱۹۷۶ ترکیه، نیروی زلزله وارد بر قسمتهای الحاقی ساختمان نظیر دیواره جان پناه‌ها، دودکشها، قسمتهای

تصویر (۱۱): تشکیل مفصل پلاستیک در تیر

می‌دهد. علت شکست در این تیرها عدم بکارگیری ضوابط کد برای خاموت گذاری ویژه در نواحی ابتدایی و انتهایی تیرها می‌باشد. تصویر (۱۲) نشان می‌دهد که فواصل خاموتها در این ناحیه در حدود دو برابر عرض تیر است؛ در صورتی که طبق توصیه کد در کلیه نواحی تیر فواصل خاموتها نباید از عرض تیر بیشتر باشد. در نواحی ابتدایی و انتهایی تیر نیز بکارگیری ضوابط کدباعث تقلیل فواصل خاموتها در این نواحی می‌گردد؛ لذا، شکست برخی در این تیرها امری اجتناب ناپذیر بوده است.


۴-۶- شکست دال پله

پله‌ها شاید یکی از قسمتهای مهم در ساختمان باشد که باید در طراحی و اجرای آنها توجه زیادی را مبذول داشت. پس از اتمام زلزله تنها راه نجات ساکنین طبقه بالای ساختمان از حوادث احتمالی ناشی از وقوع پس لرزه‌ها استفاده از پله‌های امن می‌باشد؛ ولی، متأسفانه کمتر محاسبی در طراحی این قسمت از سازه دقت می‌نماید.

تصاویر (۱۴ و ۱۵) دو نمونه از شکست دال پله را نشان می‌دهند. در تصویر (۱۴) شکست در دال پله مارپیچی با طول دهانه زیاد اتفاق افتاده است. با توجه به تصویر سمت چپ که موقعیت این پله مارپیچی

تصویر (۱۲): شکست برخی تیر

تصویر (۱۳): شکست برخی تیر



تصویر (۱۴): شکست دال پله ماریچی



تصویر (۱۵): شکست دال پله


مسکونی خود فضای بالکن را نیز به فضای مسکونی اضافه نموده، لذا با جا به جایی دیوار، سریار اضافی تری را به قسمت دال بالکن تحمیل نموده اند. عدم بکارگیری توصیه کد در طراحی لرزه ای قسمت کنسول بالکن و همچنین سریار اضافی تحمیل شده بر آن باعث تخریب این قسمت از ساختمان گردیده است.

۶-۴- عملکرد میانفایها

در کد لرزه ای سال ۱۹۷۵ ترکیه توصیه شده است که طراحی و اجرای میانفایها باید به گونه ای باشد که آثار آنها بر روی پریود طبیعی و رفتار پیچشی ساختمان در هنگام وقوع زلزله به حداقل ممکن برسد.

کنسولی و بالکن باید به صورت مجزا محاسبه گردند. در این محاسبات ضریب زلزله (C) محاسبه شده از رابطه (۲) را باید سه برابر نموده، سپس نیروی (F) محاسبه شده از رابطه (۱) را به عنوان سهم نیروی زلزله قسمت الحاقی مورد نظر باید در مرکز نقل قطعه و درجهتی که بحرانی تر می باشد قرار داد.

شکست دال بالکنی ساختمانی واقع در منطقه آوچیار شهر استانبول در تصویر (۱۶) مشاهده می گردد. طبقه همکف این ساختمان، تجاری و بقیه طبقات که مسکونی می باشند از یک سمت دارای کنسول بالکن هستند. ساکنین طبقات دوم و سوم این آپارتمان جهت تعريف فضای



تصویر (۱۷): ترک قطربی در میانقاب

تصویر (۱۸) شکست داخل و خارج از صفحه دو دیوار عمود بر هم در یک آپارتمان مسکونی در شهر گلچوک را نشان می‌دهد. با توجه به شکست دیوارها می‌توان دریافت که راستای اثر نیروی زلزله در راستای دیواری بوده است که شکست داخل صفحه را



تصویر (۱۶): شکست دال بالکن

دیوارهای غیرمسلح با مصالح بنایی که هم برای دیوارهای خارجی و هم به عنوان جداکننده در داخل ساختمان به کار می‌روند دارای سختی ارتজاعی بیشتری نسبت به قاب انعطاف پذیر می‌باشند؛ لذا، این میانقابها در هنگام زمین لرزه به صورت دیوار برشی برای تحمل نیروهای جانبی زلزله وارد عمل می‌گردند. در بعضی حالات، برویژه در ساختمانهای کوتاه وقتی که میانقابها به طور مناسبی نصب گردیده باشند و دارای مقاومت کافی در برابر نیروهای زلزله با رفتار ارتজاعی شان باشند، خسارت ناچیزی را متحمل می‌گردند؛ اما، اگر مقاومت میانقاب کم باشد و یا نیروی زلزله از حد مقاومت ارتजاعی آجرهای مجوف دیواره تجاوز نماید، میانقاب تخریب شده، خود را دفعتاً از سیستم باربر جانبی سازه خارج می‌نماید. تأثیر این عملکرد میانقاب نه تنها باعث انتقال ناکهانی کل بار به سیستم باربر اصلی سازه و در نتیجه خسارت بیشتر به سازه می‌گردد، بلکه می‌تواند باعث تلفات و لطمات احتمالی ساکنین ساختمان نیز بشود.

تصویر (۱۷) ترکهای قطربی ایجاد شده در میانقابهای ساختمان کالج در شهر یالوا را نشان می‌دهد. عدم شکست میانقاب بیانگر مقاومت کافی ارتজاعی میانقاب در جذب نیروی جانبی زلزله و کمک به سیستم مقاوم ساختمان می‌باشد.

تصویر (۱۹): شکست داخل صفحه میانقاب

متحمل شده است. تماس این میانقابها با قاب ساختمان و مقاومت ناکافی آنها با توجه به ضخامت کم دیوار باعث شده که دیوار هم راستای با نیروی زلزله ابتدا سختی کاذبی را برای سیستم مقاوم ساختمان ایجاد نماید و سپس به دلیل مقاومت ارتজاعی ناکافی اش در داخل صفحه، شکسته شود. دیواره عمود بر این راستا نیز به دلیل عدم مهار مناسب دیوار برای جلوگیری از واژگونی چاره‌ای جز شکست خارج از صفحه نداشته است.

تصویر (۱۹) نیز شکست خارج از صفحه میانقاب دیگری از همان آپارتمان در طبقه همکف را نشان می‌دهد. اتصال ضعیف دیوار با قاب و عدم مهار آن برای جلوگیری از واژگونی باعث شده است که تمام دیوار به صورت یک پارچه سقوط نماید. در بالای این تصویر یکی از اطاقهای طبقه بالای این آپارتمان نمایش داده شده است. مشاهده می‌گردد با وجودی که در طبقه، همکف اکثریت دیوارها تخریب شده‌اند، در طبقه



تصویر (۲۰): رفتار ستون ضعیف- تیر قوى



تصویر (۲۱): رفتار ستون ضعیف- تیر قوى

آپارتمان در تصویر سمت چپ با جهت پیکان مشخص شده است. تصویر سمت راست نشان می دهد که این جهت با خمش ستون حول محور ضعیف آن مطابق است و با توجه به اینکه بعد ستون در مقایسه با بعد تیر متصل شده به آن نصف می باشد، در جهت خمش ایجاد شده ستون ضعیفتر از تیر بوده، بنابراین مفاصل پلاستیک در بالا و پایین ستونهای این طبقه تشکیل شده است.

۴-۸- شکست طبقه نرم

وجود طبقه نرم در ساختمان از جمله عوامل تخریب ساختمانها در زلزله ایزومیت بود. بسیاری از ساختمانهای مسکونی و یا تجاری با یک طبقه نرم که اکثراً در طبقه اول واقع شده بود بنا گردیده بودند. طبقه اول این ساختمانها بویژه در نواحی مرکز شهر معمولاً به عنوان معازه و یا به منظور نواحی تجاری مورد استفاده قرار گرفته بودند که از اطراف توسط پنجره های شیشه ای محصور شده بودند. مصالح بنایی سنگین بلافتله از روی سقف این طبقه برای جداسازی فضاهای به منظور ایجاد واحدهای مسکونی و یا اداری شروع می گردند. در خلال زمین لرزه، وجود طبقه نرم باعث افزایش تغییر مکان زیادی در این طبقه شده، لذا اتلاف انرژی حاصله را به ستونهای این طبقه واگذار می نماید. بسیاری



تصویر (۱۹): شکست خارج از صفحه میانتاب

بالا تقریباً ترینیتات اطاق نیز به هم نخورده است. البته این موضوع دور از انتظار نیز نمی باشد؛ زیرا، با نزدیکتر شدن به طبقات پایین تر نیروی برشی طبقه نیز بیشتر می گردد.

۴-۷- شکست سازه ناشی از عدم رعایت فلسفه ستون قوى- تیر ضعیف

بسیاری از ساختمانها به علت عدم رعایت فلسفه ستون قوى- تیر ضعیف خسارات زیادی را متحمل و یا به طور کامل فرو ریختند. در کد سال ۱۹۷۵ ترکیه هیچ گونه توصیه ای در این خصوص صورت نگرفته است؛ اما، کد جدید سال ۱۹۹۷ برای ساختمانهای با قاب بتن آرمه و برای ساختمانهای با قاب فولادی مستقل^۳ ضوابطی برای رعایت فلسفه مذکور توصیه شده است. به عنوان مثال، در قابهای بتن آرمه تأکید می گردد که مجموع لنگر مقاوم نهایی ستونها در یک گره اتصال، بیشتر از ۲۰٪ مجموع لنگر مقاوم نهایی تیرهای همان اتصال باشد.

در بسیاری از ساختمانهای خسارت دیده از تیرهای نسبتاً عمیق در مقایسه با ستونها استفاده شده بود. این عمل باعث می گردد که در هنگام زلزله های شدید، تیرها که رفتار شکل پذیری نسبت به ستونها دارند به صورت ارتجاعی باقی بمانند و در عوض ستونها متحمل رفتار غیر ارتجاعی شده و در آنها شکست به صورت تشکیل مفاصل پلاستیک و یا برشی رخ دهد. در نتیجه، عدم شکل پذیری مناسب ستونها به خسارت شدید و یا فرو ریزش کامل سازه منجر می گردد.

در تصویر (۲۰) استفاده از تیرهای عمیق در مقایسه با ابعاد ستونهای به کار رفته شده کاملاً مشهود است. شکل گیری مفاصل پلاستیک در

بالا و پایین ستونها نیز در تصویر به وضوح دیده می شود. تصویر (۲۱) آپارتمان شش طبقه ای را در شهر گلジョک نشان- می دهد. حرکت جانبی طبقات بالای این آپارتمان نسبت به طبقه همکف آن با توجه به فرم تغییر شکل یافته قاب سر در ورودی این

خسارات حاصله ناشی از ضربه جزئی بودند. جزئی بودن خسارات را می‌توان با توجه به دلایل زیر توجیه نمود:

- کف طبقات اکثیریت ساختمانهای مجاور یکدیگر در یک تراز قرار داشتند. در نتیجه، به هنگام زمین لرزه کف یک طبقه از ساختمان به کف طبقه نظیر ساختمان مجاور ضربه زده و به دلیل مقاومت و سختی بالای کف خسارت ناشی از ضربه جزئی می‌گردد.
- اکثیریت ساختمانهای مجاور یکدیگر هم ارتفاع بودند، لذا پریود ارتعاشی آنها نیز در حدود یکدیگر شده و در نتیجه خسارت ناشی از ضربه جزئی می‌گردد.

تصویر (۲۴) خسارت ناشی از ضربه در سه ساختمان مجاور یکدیگر در شهر ایزمیت را نشان می‌دهد. در تصویر وسط، ارتفاع و موقعیت سه ساختمان نسبت به یکدیگر مشخص گردیده است. ساختمان وسط، یک ساختمان سه طبقه است که تراز کف آن نسبت به ساختمان چهار طبقه دست چپ یکسان است؛ اما، همین ساختمان نسبت به ساختمان هشت طبقه دست راست با تراز کف یکسان نبوده علاوه بر آن، پریود ارتعاشی آنها نیز نسبت به یکدیگر تفاوت محسوسی دارند. در تصویر سمت راست خسارت ناشی از ضربه بین ساختمان سه طبقه و هشت طبقه مشاهده می‌گردد و این در حالی است که هیچ گونه خسارتی ناشی از ضربه بین ساختمان سه طبقه و چهار طبقه در تصویر سمت چپ مشاهده نمی‌شود.

در تصویر (۲۵) نیز خسارت جزئی ناشی از ضربه بین دو ساختمان مجاور یکدیگر که هر دو، دو طبقه بوده اما تراز کف یکسانی ندارند مشاهده می‌گردد.

۴-۱۰-۴- مواردی از ضعف طراحی و ضعف اجرایی

اگرچه کلیه خسارات تشریح شده در قسمتهای قبل ناشی از ضعف طراحی، ضعف اجرایی و استفاده از مصالح نامرغوب می‌باشد، اما در این قسمت به چند مورد خاص که بیانگر عدم طراحی و اجرایی صحیح و عدم استفاده از مصالح مرغوب می‌باشد اشاره گردیده است. شکست ستونهای طبقه اول یک ساختمان پنج طبقه در شهر ایزمیت در تصویر (۲۶) نشان داده شده است. این ساختمان با فاصله دو ساختمان در کنار شهرداری ایزمیت واقع شده است. ابعاد ستون و آرماتور مصرفی در آن که در تصویر مشخص است گویای علت شکست آن می‌باشد. تصویر (۲۷) ساختمان بتمنی در حال اجرایی را در حومه شهر ایزمیت نشان می‌دهد. بعد بزرگتر کلیه ستونهای ردیف جلو در جهت X

از شکستها و فروپاشی ساختمانها نیز به دلیل افزایش تغییر مکان جانبی طبقه نرم و ضعف طراحی ستونها به علت عدم شکل پذیری مطلوب ستونهای این طبقه به وجود می‌آید.

تصویر (۲۲) نمونه‌ای از شکست طبقه نرم را در ساختمانی در شهر آدابازاری نشان می‌دهد. طبقه همکف این ساختمان به صورت پیلوتی

تصویر (۲۴): رفتار طبقه نرم


برای پارکینگ ساکنین ساختمان ساخته شده بود (تصویر سمت راست)، لذا ساختمان را مستعد شکست طبقه نرم کرده است. در تصویر (۲۳) نیز نمونه دیگری از شکست طبقه نرم مشاهده می‌گردد. تصویر مربوط به ساختمانهای مسکونی شهرک یاغچه لی در منطقه سیمین حوالی شهر ایزمیت می‌باشد. کلیه ساختمانهای تیپ این منطقه که همگی شش طبقه

تصویر (۲۳): رفتار طبقه نرم


و توسط یک پیمانکار ساخته شده بودند، در طبقه اول دچار شکست طبقه نرم شدند.

۴-۹- شکست ناشی از اثر ضربه


اکثر ساختمانها در حومه شهرهای خسارت دیده با فاصله از یکدیگر ساخته شده اند و فقط در مناطق شهری آن هم بدون ایجاد درز زلزله به یکدیگر چسبیده اند. با وجود این، آثار ضربه ساختمانهای مجاور بر روی یکدیگر، بندرت وجود داشت و اگر هم در مواردی دیده شد،




تصویر (۲۴): اثر ضربه بر روی سه ساختمان مجاور یکدیگر



تصویر (۲۵): اثر ضربه بر روی دو ساختمان مجاور یکدیگر



تصویر (۲۶): ضعف طراحی ستون از نظر ابعاد و میزان آرماتورها




تصویر (۲۹): ضعف طراحی و اجرا از نظر فواصل خاموتها در محل خاموت

گذاری


ویژه



تصویر (۲۷): ضعف طراحی از نظر جهت گذاری ستونها



تصویر (۳۰): ضعف اجرا از نظر مقدار پوشش آرماتورها



تصویر (۲۸): ضعف طراحی و اجرا از نظر نسبت ابعادی ستون و خمنود درجه
خاموتها

و در سایر ردیفهای پشتی در جهت ۷ می باشد.


تصاویر (۲۸ تا ۳۳) نیز نمونه های دیگری از ضعفهای طراحی- اجرا- نظارت و بکارگیری مصالح نامرغوب را نشان- می دهد. زیرنویس تصاویر مشخص کننده نوع ضعف می باشد.

۵- نتیجه گیری


دلایل تخیب ساختمانهای بتتنی بر اثر این زمین لرزه به صورت اجمالی عبارتند از:

- ضعف طراحی و اجرای ساختمانها و بویژه خلاً موجود در سیستم نظامات مهندسی برای کنترل طراحی و نظارت بر اجرای کار؛
- عدم رعایت خاموت گذاری ویژه در مناطق بالایی و پایینی ستونها، گرههای اتصال و ابتدا و انتهای تیرها؛
- اجرای وصله آرماتورهای ستونها همگی در یک محل و درست بلا فاصله بالای کف طبقه؛
- استفاده از خاموت تک و عدم مهار آرماتورهای طولی و میانی در ستونها؛
- استفاده از خم نود درجه در خاموتها؛
- عدم رعایت فلسفه ستون قوی- تیر ضعیف در طراحی؛
- وجود طبقه نرم در ساختمانها؛
- کیفیت نامرغوب مصالح مورد استفاده در ساخت بتن و استفاده از میلگرد های ساده و زنگ زده؛
- عدم بکارگیری توصیه ها و ضوابط مقاوم سازی کد سال ۱۹۷۵.

تصویر (۳۱): ضعف اجرا از نظر استفاده از آرماتورهای زنگ زده



تصویر (۳۲): ضعف اجرا از نظر مصالح مصرفی (پاک سیمان در داخل بتن)



تصویر (۳۳): ضعف اجرا از نظر مصالح مصرفی (صدف در داخل بتن)