

بررسی جنبه‌های زلزله‌شناختی زمین‌لرزه ۱۳۸۴/۸/۱۶ بالاکوت (پاکستان) با بزرگای ۷.۶

مهدی زارع، دانشیار زلزله‌شناسی مهندسی، پژوهشکده زلزله‌شناسی پژوهشگاه

۱- چکیده

چپگرد است. علاوه بر آن، جهت حرکت به سوی شمال غرب در فلات هند، صفحه گسل در سازوکار ژرفی با شیب به سوی شمال شرق و ساز و کار فشاری با مؤلفه امتدادلغز چپگرد به عنوان صفحه گسل مسبب معرفی می‌گردد. در این مقاله، به این روند به عنوان روند "گسل مظفر آباد" اشاره شده است. زلزله در راستای روند گسله که حداقل بخشی از آن به عنوان گسل موری شناخته شده بود در حدفاصل بین باغ و بالاکوت فعال گردید. بر اثر جهت پذیری قائم و عمل کردن مؤلفه عمود بر گسل قوی، جنبش زمین با خرابی گسترد (بویژه به سوی شرق و شمال شرق) و راستای حرکت قوی در جهت شمال غرب-جنوب شرق (به موازات گسل) موجب خسارتهای شدید شده است. این زلزله پایان یک نبود لرزه‌ای بوده است. نقشه پهنه‌بندي خطر زلزله در پاکستان که قبل از وقوع زلزله تهیه شده بود، ناحیه رومکزی زلزله بالاکوت را به عنوان منطقه با خطر متوسط نشان داده است. این موضوع نمایانگر لزوم بازنگری در نقشه‌های پهنه‌بندي خطر زمین‌لرزه در پاکستان است.

کلید واژه‌ها: زمین‌لرزه بالاکوت، پاکستان، گسل مرزی اصلی، کشمیر، اسلام‌آباد، پهنه‌بندي خطر زلزله، مظفر آباد


در تاریخ ۱۶/۷/۸۴ زلزله شدیدی با بزرگای گشتاوری $Mw=7.6$ رخ داد. کانون این زمین‌لرزه در حدود ده کیلومتری شرق شهر بالاکوت و چهارده کیلومتری شمال مظفر آباد پاکستان واقع بود. زمین‌لرزه موجب تلفات و خسارت گسترده در ایالتهای سرحد، جامو و کشمیر آزاد در پاکستان و ایالت کشمیر هند و بخش‌هایی از شرق افغانستان گردید. سازوکار زمین‌لرزه به صورت فشاری با مؤلفه امتدادلغز، مدت دوام گسیختگی ۲۸ ثانیه و گسترش جبهه گسیختگی از پایین به بالا به نظر می‌رسد. پهنه گسیختگی در دو قسمت در بخش‌های شمال غرب و جنوب شرق صفحه گسل دیده می‌شود. سازوکار گسل‌ش، نمایانگر دو صفحه یکی با شیب به سوی شمال شرق و دیگری به سوی جنوب غرب است. با توجه به توزیع پس‌لرزه‌ها که وقوع ۴۷ پس‌لرزه با بزرگای بیش از $mb=5.0$ را در یک ماه اول پس از رخداد زمین‌لرزه نشان می‌دهد، بیشتر آنها به سوی شرق و شمال غرب پهنه رومکزی رخ داده‌اند. رخداد بیشتر زمین‌لغزشها در گستره شرق منطقه زلزله زده و سازوکار گسل‌های بنیادی در منطقه (انتهای شمال غربی راندگی مرزی اصلی MBT) فشاری با مؤلفه امتدادلغز

۲ - مقدمه

زمین لرزه موجب تلفات و خسارت گسترده در ایالتهای "سرحد"، "جامو" و "کشمیر آزاد" در پاکستان و ایالت کشمیر هند و بخششایی از شرق افغانستان گردید. مردم در کابل، اسلام آباد و سرینگر کشمیر سراسیمه از خانه‌ها بیرون ریختند. بر اثر این زمین لرزه بالاکوت به طور کامل تخریب شد و خسارت‌های سنگینی به مظفر آباد، باغ و راولکوت وارد آمد. ساختمنها در مانسهراء و ابوت آباد ویران گردید و برج ده طبقه مارگالا در اسلام آباد فروریخت. ارتباط تلفنی با پهنه رومرکزی زمین لرزه قطع شد. بر اساس گزارش‌های رسمی بیش از ۷۳،۰۰۰ نفر کشته شدند.

زمین لرزه با سازوکار فشاری و مؤلفه امتداد لغزرش داد (شکل ۳). منطقه زلزله‌زده ناحیه‌ای کوهستانی با پتانسیل زیاد برای وقوع زمین لغزش است. این زمین لرزه موجب وقوع زمین لرزه‌های بی‌دریپی در منطقه رومرکزی، تخریب جاده‌ها، خطهای انتقال نیرو و مدفون شدن خانه‌های روستایی شد. ناپایدار بودن نوع ساخت و ساز سنتی و روستایی در منطقه زلزله‌زده موجب گسترش آسیب در منطقه رومرکزی شد.

Moment Tensor	Scale 10 ** 20 Nm
Mrr = 0.55	Mtt = -0.03
Mff = -0.52	Mrr = 0.69
Mrf = -0.33	Mtf = 0.41
Principal axes:	
T Val = 1.01	P Ig = 57 Azm = 4
N 0.03	22 132
P -1.04	24 232
Best Double Couple: Mo = 1.0*10**20	
NP1: = 358	= 29 = 140
NP2: 124	72 67




شکل(۳): سازوکار ژرفی زمین لرزه ۸۴/۷/۱۶ با بالاکوت پاکستان [۲]

در تاریخ ۱۶/۷/۸۴ (۲۰۰۵ اکتبر) ساعت هشت و پنجاه دقیقه به وقت محلی (ساعت ۳:۵۰:۳۸ به وقت جهانی) زلزله شدیدی با بزرگای گشتاوری $Mw = 7.6$ رخ داد که کانون رومرکز دستگاهی آن در حدوده کیلومتری شهر بالاکوت و چهارده کیلومتری شمال مظفر آباد پاکستان قرار داشت (شکل ۱). این زلزله در هر پانزده ایستگاه شبکه لرزه‌نگاری باند پهن پژوهشگاه ثبت شده است (شکل ۲).



شکل (۱): موقعیت منطقه زلزله‌زده بالاکوت در شمال باختر پاکستان



شکل (۲): نکاشتهای زلزله ۸۴/۷/۱۶ بالاکوت پاکستان ثبت شده در شبکه ملی باند پهن ایران [۱]


و پلیس مشاهده شد. اولین نیروهای امدادرسان از اهالی و مردم عادی بوده‌اند. ارتش پاکستان و نیروهای نظامی ایالت خود مختار جامو و کشمیر آزاد بتدريج بر منطقه زلزله زده تسلط یافتند.

۳- وضعیت عمومی لرزه زمین ساخت منطقه زلزله زده

منطقه زلزله زده (در شمال شرقی پاکستان) ساختار زمین‌شناختی متفاوتی با مناطق همجوار نشان می‌دهد (شکل ۴). برخاستگی ساختارهای این محدوده با توجه به زمین‌شناسی عمومی و داده‌های رئوفیزیکی، نتیجه برخورد دو

خسارتهای زلزله تا لاهور در جنوب پهنه رومگزی با فروریختن چندین مغازه گستردگی شد. علاوه بر آن، خسارتهایی از راولپنڈی (در حدود سی کیلومتری اسلام‌آباد) و در منطقه سرینگر (مرکز کشمیر هند) نیز گزارش شده است. روند گسل شمال غربی- جنوب شرقی و گسلش از نوع فشاری و مربوط به روند گسلی است که به موازات روند رانگی مرزی اصلی (در ناحیه حدفاصل پلاتفرم هند) (Main Boundary Thrust) و آرک کوهستان در شمال پاکستان است.

پس از رخداد زمین لرزه نیروهای امدادی آمادگی نداشتند و در دقایق و ساعات اولیه سردرگمی وسیعی نزد مردم و نیروهای ارتش




شکل(۴): ساختارهای بنیادی منطقه شمال باختری فلات هند [۳]

ضخامت پوسته در منطقه، حاصل این برخورد می‌باشد. قسمت شمال پاکستان دچار تغییر شکل زمین ساختی شده و تحت تأثیر برخورد "قاره-قاره" هند و اوراسیاست. این ناحیه بعد از برخورد از سمت جنوب شرقی به شمال غرب حرکت کرده است. این گونه ساختارها در شرق منطقه در طول زمان ائوسن-پلیوسن تشکیل شده است. برخورد بین این دو قاره و فرورفتگی شمال تبت مانند راندگی کوهات از حدود ۴۵ میلیون سال پیش اتفاق افتاده است.

منطقه کوهات-پوتوار (Kohat-Potwar) در قسمت جنوب هیمالیا و رشته کوه قره قروم (Karakorum) نتیجه برخورد و فشار زمین ساختی هند و آسیا می‌باشد. حوضه کوهات-پوتوار بیشترین پیچیدگی تغییر شکل زمین ساختی را

ورقه هند و اوراسیا (با چرخش و پیچ خوردن درجا و ثابت اوراسیا) می‌باشد و تشکیل شدن بلندیهای منطقه کشمیر و سرحد براساس برخورد ورقة جنوبی (هند) تفسیر می‌شود (شکل ۵). رشته کوههای هیمالیا با کوتاه شدگی و ضخیم شدگی پوسته بین ورقة های هند و آسیا که برخورد آنها از ۴۵ میلیون سال پیش اتفاق افتاده، شکل گرفته است. محدوده منطقه زلزله زده میان مرز شمالی پاکستان و هند و مرز جنوبی چین می‌باشد. برخورد بین ورقة های هند و اوراسیا باعث به وجود آمدن ساختارهای موجود در منطقه شده است (شکل ۶، الف).


کوتاه شدگی افقی و ضخیم شدگی قائم پوسته باعث به وجود آمدن کوههای بلندی در این منطقه شده و تغییر شکل و



شکل(۵): آهنگ کوتاه شدگی و بزرگای بالقوه در فلات هیمالیا [۴]



الف: نقشه زمین ساخت پاکستان [۴]. منطقه زلزله زده در حدفاصل پهنه کوه هستان (رشته کوه رانده شده قره قروم-هیمالیا) و رشته کوه چین خورده هیمالیا قرار گرفته است.



ب: روند های زمین ساختی اصلی در پاکستان. منطقه زلزله زده در حدفاصل بین فلات بانو-پوتوار و رشته کوه رانده شده هیمالیا واقع است [۲].

شکل (۶): روند های عمومی زمین ساختی منطقه زلزله زده


در حدفاصل بین ایالت پنجاب و ایالت خودمختار جامو و کشمیر آزاد رودخانه کهاله باروند شمال، شمال غرب - جنوب، جنوب شرق در راستای گسل موری واقع است. مهمترین زلزله های رخداده قبلی در پاکستان در سال ۸۹۳ (۱۹۹۴?) میلادی با بزرگای $7/5$ در شاه بند در سنند جنوبی (۱۵۰,۰۰۰ کشته)، زمین لرزه $1935/5/30$ در کویته با بزرگای $8/1$ (۳۵۰۰۰ کشته) و زمین لرزه $1945/11/27$ مکران با بزرگای $7/9$ (۲۰۰۰ کشته) است [۲].

۴- مشخصات زلزله شناختی زمین لرزه بالاکوت

مدل چشمی زمین لرزه توسط یاگی سازوکار زمین لرزه را به صورت فشاری با مؤلفه امتداد لغز نشان می دهد (شکل ۷).

در شمال پاکستان نشان می دهد (شکل ۶، ب).

مطالعه زلزله شناختی منطقه نشان می دهد که ساختارهای دوگانه در کوهات وجود دارد که امکان جدایش به صورت افقی روی هم داشته اند. علاوه بر آن، این مطالعات نشان می دهد که هنوز فرایند شکل گیری ساختارهای زمین شناختی در منطقه پایان نیافته است. منطقه دچار تغییر شکل ضخیم پوسته شده و پوسته بالایی آن شکسته و دارای شکستگی های چندگانه است. لایه های میوسن دچار جدایش شده و به آرامی در زمان ائوسن فشرده شده اند. رسوبات نهشته شده در منطقه مربوط به زمان کامبرین و رسوبات کامبرین - پرمین و ائوسن - میوسن در زمانهای مختلف تجمع پیدا کرده اند و دوناپوستگی در منطقه وجود دارد.



شکل(۷): بردار لغزش و سازوکار ژرفی بر اساس مدل سازی لرزه نگاشتهای توسط یاگی [۵]


سوی شمال شرق و سازوکار فشاری با مؤلفه امتداد لغز چپگرد معرفی می‌گردد (تصویر ۲).



تصویر(۱،الف): توزیع زمین‌لغزش‌های در گستره مظفرآباد براساس تصویر پردازش شده توسط مرکز فضایی اروپا [۶]




تصویر(۱،ب): توزیع زمین‌لغزش‌های در گستره بالاکوت براساس تصویر پردازش شده توسط مرکز فضایی اروپا [۶]



تصویر(۲): روند گسل مظفرآباد در زمین‌لغزه ۸۴/۷/۱۶ بالاکوت و راسته‌ی حرکت که برای این گسل برآورد می‌شود.

مدت دوام گسیختگی ۲۸ ثانیه برآورد شده و گسترش جبهه گسیختگی از عمق به سطح بر روی صفحه گسل به نظر می‌رسد. از سوی دیگر پهنه گسیختگی در دو قسمت در بخش‌های شمال غرب و جنوب شرق صفحه گسل دیده می‌شود. به نظر می‌رسد که احتمالاً لرزه اصلی نمایانگر دو زیر رویداد (Subevent) بوده است.

این سازوکار توسط مرکز ملی اطلاعات زمین‌لرزه سازمان زمین‌شناسی آمریکا نیز گزارش شده است که نمایانگر دو صفحه یکی باشیب به سوی شمال شرق و دیگری به سوی جنوب غرب است (شکل ۳). توزیع پس‌لرزه‌ها که وقوع ۴۷ پس‌لرزه با بزرگای بیش از $mb=5.0$ را در یک ماه اول پس از رخداد زمین‌لرزه نشان می‌دهد، بیشتر به سوی شرق و شمال-غرب پهنه رومکزی می‌باشد (شکل ۸). از سوی دیگر، رخداد بیشتر زمین‌لغزش‌های در گستره شرق منطقه زلزله‌زده مشاهده شدند.



شکل(۸): توزیع رومکز پس‌لرزه‌ها [۲]

سازوکار گسل‌های بنیادی در منطقه (انتهای شمال غربی راندگی مرزی اصلی MBT) نیز فشاری با مؤلفه امتداد لغز چپگرد است (تصویر ۱). علاوه بر آن، با توجه به جهت حرکت به سوی شمال غرب در فلات هند و موارد یادشده، صفحه گسل در سازوکار ژرفی زلزله ۸۴/۷/۱۶ با عنوان صفحه باشیب به



تصویر(۳): زمین‌لغزش در راستای گسیختگی گسل مظفرآباد در جنوب بالاکوت




تصویر(۴): زمین‌لغزش در راستای گسیختگی گسل مظفرآباد در جنوب مظفرآباد



تصویر(۵): زمین‌لغزش بزرگ در نزدیکی "باغ" در راستای گسیختگی گسل مظفرآباد در شمال غرب باغ

(براساس گفتگوی شفاهی با دکتر داود شاه، مسؤول بخش مهندسی زلزله سازمان انرژی اتمی پاکستان، آبانماه ۸۴). لازم به یادآوری است که تا زمان نگارش این گزارش دسترسی به

در این مقاله به این روند به عنوان روند "گسل مظفرآباد" اشاره شده است. در نقشه زمین‌شناسی منطقه (تهیه شده توسط سازمان زمین‌شناسی پاکستان به مقیاس ۱:۵۰۰۰) بخشی از این گسل به عنوان گسل موری معرفی شده است (شکل ۹).



شکل(۹): نقشه زمین‌شناسی منطقه زلزله‌زده به مقیاس ۱:۵۰,۰۰۰ تهیه شده توسط سازمان زمین‌شناسی پاکستان (با تشکر از دکتر الله بخش کوثر، رئیس سازمان زمین‌شناسی پاکستان، ساخه اسلام‌آباد که این نقشه‌ها را قبل از انتشار در اختیار نگارنده قرارداده اند).


از سوی دیگر بیشتر اثرهای سطحی گسیختگی به صورت رخداد پی در پی لغزش‌های دامنه‌ای از باغ (تصویر ۳) تا مظفرآباد (تصویر ۴) و بالاکوت (تصویر ۵) در راستای یک روند شمال غرب - جنوب شرق دیده می‌شود (تصویر ۶). زمین‌شناسان سازمان انرژی اتمی پاکستان (براساس گفتگوی شفاهی با نگارنده، آبان ماه ۸۴) این روند را به عنوان "گسل کشمیر" معرفی کرده‌اند. البته با توجه به عبور این گسل از مظفرآباد و اینکه کشمیر یک نام منطقه‌ای است، به نظر می‌رسد که گسل مظفرآباد نام بهتری برای این گسل باشد.

کانون زلزله ۱۶/۷/۸۴ بالاکوت در ۱۱۰ کیلومتری شمال اسلام‌آباد و ۱۷۵ کیلومتری شمال غرب سرینگر مرکز کشمیر واقع بود. مدت دوام گسیختگی بیست و هشت ثانیه و مدت دوام جنبش شدید زمین در ایستگاه شتابنگاری ابوت‌آباد در چهل و پنج کیلومتری رومرکز، ۳۷ ثانیه بوده است (شکل ۱۰)


۵- اثرهای ژئوتکنیکی

بر اساس آنچه در منطقه زلزله‌زده در لحظات اولیه پس از وقوع زمین‌لرزه گزارش شده است، رخداد زمین‌لغزش در منطقه موجب برخاستن غبار عظیم بویژه در دره باغ و مظفرآباد و بالاکوت گردید (تصویر ۷). این پدیده با سقوط بلوكهای سنگی (تصویر ۸) به تخریب جاده‌ها (تصویر ۹)، مسدود شدن آنها و تراکم عبور و مرور منجر شد (تصویر ۱۰). درناحیه کف دره رودخانه کهاله ارتفاع در حدود ۶۰۰ متر از سطح دریا و در بلندترین نقطه ارتفاع در حدود ۱۸۰۰ متر برآورد می‌شود. حدفاصل این دو سطح، اختلاف ارتفاعی در حدود ۱۳۰۰ متر نشان می‌دهد. در فاصله حدود ۲۵ کیلومتری شهر مظفرآباد مرکز ایالت جامو و

داده‌های رقمی شتابنگاری یا لرزه‌نگاری ثبت شده در پاکستان در مورد زلزله بالاکوت امکان‌پذیر نبوده است. ژرفای زمین‌لرزه ۵ کیلومتر برآورد شده است [۲].



تصویر(۶): راستای گسیختگی کسل مظفرآباد بین باغ و بالاکوت



شکل (۱۰): شهرهای اصلی آسیب‌دیده از زمین‌لرزه ۸۴/۷/۱۶ بالاکوت. موقعیت بالاکوت در جنوب غرب رومرکز مشخص شده است (نقشه توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ سازمان نقشه‌برداری پاکستان)



تصویر(۹): ایجاد راهبندان پس از رخداد زمین‌لرزه ۸۴/۷/۱۶ بالاکوت در جاده اسلام‌آباد-مظفرآباد



تصویر(۱۰): تخریب جاده اسلام‌آباد-مظفرآباد بر اثر رخداد زمین‌لرزه ۸۴/۷/۱۶ بالاکوت

دیگر، لغزشها با تخریب پلها و تونلها نیز همراه بود که نمونه‌ای از آن در تونل (تصویر ۱۲) و پل جنوب مظفرآباد مشهود بود (تصویر ۱۳). تونل در مختصات $۳۴^{\circ}, ۲۰'$ عرض شمالی و

کشمیر آزاد، پلی ایالت‌های پنجاب و کشمیر را به هم متصل می‌کند و از این ناحیه پل به بعد، محدوده ریزشها در ناحیه شرق دره بیشتر قابل مشاهده است. لغزشها و خرابیها به سمت غرب دره کمتر می‌شود.



تصویر(۷): برخاستن غبار از مظفرآباد بر اثر رخداد زمین‌لرزه [۸]



تصویر(۸): سقوط بلوك‌های سنگی در نزدیکی مظفرآباد بر اثر رخداد زمین‌لرزه ۸۴/۷/۱۶

پدیده لغزش بویژه در بخش‌های شرقی دره باغ تامظفرآباد دره بالاکوت مشاهده گردید. در بخش‌های شرقی دره بالاکوت با تخریب وايجاد گسيختگی در جاده‌ها عملاً استفاده از اين جاده‌ها بسيار مشکل يا غيرممکن بود (تصویر ۱۱). از سوي



تصویر(۱۳): ایجاد شکاف در تونل واقع در جنوب مظفرآباد

۷۳° طول شرقی در ارتفاع ۶۵۰ متر از سطح دریا واقع است. این تونل در طول حدود ۵۰ متر از آبرفت‌های دامنه‌ای با ضخامت حدود ۱۰۰ متر عبور می‌کند. در کنار آن پلی ساخته شده که بر اثر ایجاد ترکهای طولی و عرضی تخریب شده و تحت ریزش واریزه‌ای دامنه‌ای قرار گرفته است. داخل تونل هیچ نوع مهار یا پوششی دیده نشد. ریزشها نیز به حدی زیاد بود که در اولین روزهای بعد از رخداد زمین‌لرزه این پل بسته و عملأً جاده مسدود شده است. ارتباط بین اسلام‌آباد و مظفرآباد با بازگشایی مجدد همین تونل برقرار شده است.



عکس از روزنامه نیوز:
۲۰۰۵/۱۰/۲۸


تصویر(۱۱): تخریب جاده در نزدیکی بالاکوت بر اثر ایجاد ترکهای کششی سطحی در زمین‌لرزه ۸۴/۶/۱۷ بالاکوت پاکستان [۸]



تصویر(۱۲): تخریب دهانه و بخشی از تونل در جاده واقع در جنوب مظفرآباد بر اثر زمین‌لرزه ۸۴/۷/۱۶

۶- شدت زمین‌لرزه

نقشه هم شدت زمین‌لرزه ۸۴/۷/۱۶ بالاکوت بر اساس مشاهده خرابیها در پهنه رومکزی و مطالعه گزارش خرابیها در نواحی ای که امکان بازدید از آنها فراهم نبود (نظیر سرینگر در هند و لاہور در پاکستان) تهیه شده است (شکل ۱۱). از نظر شدت زمین‌لرزه گستره بیشترین خرابیها (پهنه رومکز مهلرزه‌ای، در محدوده ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر در پیرامون گسل) با تمایل بیشتر به سمت شرق و شمال شرق تعیین گردید. این روند شامل دره‌هایی است که مظفرآباد و سپس بالاکوت در آن قرار دارند. بر اساس مشاهده شدت خرابیها که در بالاکوت با تخریب کامل شهر همراه بود (تصویر ۱۴) و به عنوان مثال، موجب جابه‌جایی پل بتی بر روی رودخانه بالاکوت به میزان بیش از یک متر گردید (تصویر ۱۵)، بالاکوت به عنوان مرکز مهلرزه‌ای محل مشاهده بیشترین خرابیها باشد ده در مقیاس




شکل(۱۱): نقشه هم شدت تهیه شده توسط گروه شناسایی مناطق زلزله زده پژوهشگاه [سازمان عشقی و مهدی زارع، آبان ماه ۸۴]. مقدارهای روی نقشه بر اساس مقیاس مهرزه ای اروپایی EMS98 می باشد.

فراوانی اتفاق افتاده و در نواحی دامنه‌ای برشدت خرابیها افزوده است. تمام بناهای مسکونی و جاده منتهی به پل تقریباً آسیب جدی دیده‌اند.

مظفرآباد شهری است که در کف دره‌ای قرار گرفته است که دامنه‌های بسیار باشیب تند در اطراف شهر، آن را محاصره می‌کنند. شدت زلزله در این شهر با توجه به خرابیهای مشاهده شده در بیمارستان نظامی ایجاز گلاب XI در مقیاس EMS98 برآورد گردید (تصویر ۱۶). در اتفاقات اطراف شهر لغزش‌های

EMS98 برآورده می‌گردد. تمام ساختمانها در این شهر خراب شد. شهر در دره‌ای قرار دارد که حدفاصل ناحیه سرحد و ایالت پنجاب می‌باشد. شهر در ایلات سرحد شمال غربی و در شمال ایالت جامو و کشمیر آزاد قرار گرفته است. راستای دره بالاکوت به صورت شمال، شمال غرب - جنوب، جنوب شرق است. ارتفاع تقریبی در مرکز شهر بالاکوت ۱۰۲۰ متر و موقعیت آن در $32^{\circ}, 34^{\circ}$ عرض شمالی و $73^{\circ}, 21'$ طول شرقی قرار دارد. از طرف دیگر، در کناره‌های شمالی و جنوبی دره، لغزش‌های



تصویر(۱۴، الف): تصویر پانورامی شهر ویران شده بالاکوت



تصویر(۱۵، الف): پل بتنی بالاکوت که بر اثر زمین لرزه ۸۴/۷/۱۶ به میزان بیش از یک متر در استان گسل جایه گذاشته است.



تصویر(۱۴، ب): نمونه ای از شدت خرابیها در بالاکوت

تصویر(۱۴): بالاکوت


بزرگی مشاهده شد. بلوك شمالی بیمارستان ایحصارگلاب به دلیل ریزش طبقه هم کف کاملاً فروریخت؛ ولی، بقیه قسمتهای ساختمان آسیبهای کمتری دید. در داخل محوطه هم بعضی از ساختمانهای یک طبقه ویران شدند. یکی از پزشکان حاضر در بیمارستان هم حرکت افقی و هم حرکت قائم شدید را در هنگام زلزله به یاد می‌آورد. جهت خرابیهای اصلی، در راستای شمال غرب - جنوب شرق است (راستای گسل مسبب). در روز هجدهم بعد از رخداد زمین لرزه به نظر می‌رسید که زندگی شهری دوباره در این شهر برقرار شده است.

در مانسهر (تصویر ۱۷) و ابوت آباد شدت زمین لرزه VIII
برآورد گردید (تصویر ۱۸). از سد خاکی - سنگریزهای تاربلا نیز بازدید شد و با توجه به فاصله ۱۲۰ کیلومتری محور سد تاروم رکز




تصویر(۱۵، ب): جایه گذاشتن پل بتنی بالاکوت بر اثر زمین لرزه ۸۴/۷/۱۶


تصویر(۱۵): زمین لرزه ۸۴/۷/۱۶ بالاکوت



تصویر(۱۹): محور سد خاکی-سنگریزه‌ای تاربلا



تصویر(۲۰، الف): تصویر ماهواره‌ای سازمان فضایی اروپا از منطقه زلزله‌زده و مخزن سد تاربلا و زمین‌لغزش‌های ایجاد شده در مخزن سد



تصویر(۲۰، ب): بخشی از شکل(۲۰، الف) که مخزن سد تاربلا و زمین‌لغزش‌های ایجاد شده در مخزن سد را نشان می‌دهد.

تصویر(۲۰): تصویر ماهواره‌ای از زمین‌لغزشها

زمین‌لغزه خرابی در محور و تأسیسات سد مشاهده نشد (تصویر ۱۹). در محدوده مخزن سد تاربلا به دلیل لغزش در محدوده مخزن سد (تصویر ۲۰)، ورود روانه گل به درون دریاچه مخزن سد تاربلا گزارش شد.



تصویر(۱۶): تخریب در بیمارستان ایجاز گلاب مظفرآباد



تصویر(۱۷): نمونه تخریب در مانسها



تصویر(۱۸): تخریب در بخشی از ساختمان یک هتل در ابوت آباد

موازات گسل مسبب زمین لرزه بوده است. ارتفاع محل پی
برج نسبت به خیابانی که درجهت جنوب غربی آن قرار
گرفته حدود ده متر بالاتر است. در مورد محل برجهای مارگالا
نکته‌ای که به نظر می‌آید این است که احتمالاً مؤلفه افقی به
موازات گسل در فروریختن برج تأثیر بسیاری داشته است.

۷- نتیجه گیری

زمین لرزه ۱۶/۷/۸۴ بالاکوت با بزرگای ۷/۶ با تلفات بسیار و خسارت‌های گسترده جانی و مالی همراه بود. زلزله در راستای روند گسل مظفرآباد (حداقل بخشی از آن به عنوان گسل موری شناخته شده بود) در حدفاصل بین باغ و بالاکوت فعال گردید. بر اثر جهت پذیری قائم و عمل کردن مؤلفه عمود بر گسل قوی، جنبش زمین با خرابی گسترده بویژه به سوی شرق و شمال شرق همراه بود. راستای حرکت قوی نیز در جهت شمال غرب - جنوب شرق (به موازات گسل) با مشاهده جهت تخریب ساختمانها نمایانگر غلبه جنبش شدید زمین در این راستا بوده است. زلزله ظاهر اپایان یک نبود لرزه‌های بوده که زمان رخداد زلزله مهم قبلی بر اثر فعال شدن این گسل نامشخص است و مطالعات تفصیلی دیرینه لرزه‌شناسی در این مورد لازم است. شهر اسلام آباد در نزدیکی مرز بین کوه و دشت (راستای گسل جیلوم) واقع می‌باشد. در ناحیه شمال اسلام آباد به سمت دامنه‌های شمال و شمال شرق اسلام آباد این مرز ساختاری راستای شرقی - غربی نشان می‌دهد. این روند زمین ساختی در ناحیه شرق اسلام آباد با روند دیگری با راستای شمال تقریباً شرقی - جنوب غربی تلاقی دارد. از این رو، بخش‌های شمالی و شمال شرقی این شهر محله‌ای تلاقی روندها در مرز بین کوه و دشت است که پتانسیل زیادی برای جنبش دارد؛ بنابراین امکان رخداد زمین لرزه شدید در این

در مسیر حدفاصل بین شهر اسلام آباد تا منطقه کوهستانی حدفاصل پنجاب و ایالت جامو و کشمیر آزاد در مختصات $33^{\circ}, 42'$ عرض شمالی و $73^{\circ}, 23'$ طول شرقی و در ارتفاع ۱۶۰۰ متر محدوده لغزشها آغاز می‌شود و چنین منطقه‌ای ابتدای پهنه باشد ۶ یا بیشتر در نظر گرفته می‌شود. از طرف دیگر، گسترش لغزشها در منطقه مزبور به صورت ریزش سنگریزه، افتادن بلوکهای سنگی، گسیختگی دامنه‌ای و تخریب کامل جاده می‌باشد.

علی‌رغم آنکه در بازدید از شهر اسلام آباد خرابی‌های گسترده در شهر مشاهده نمی‌شد، یکی از برجهای مجموعه برجهای مارگالا واقع در شمال غرب اسلام آباد فروریخت (تصویر ۲۱). علاوه بر دلایل سازه‌ای برای خرابی برج مارگالا به نظر می‌رسد که جنس خاک (آبرفتی دانه‌ای با ماتریکس رسی) در محل برجهای مارگالا واقع بودن آن بر روی یک بلندی احتمالاً می‌توانسته به عنوان دلیل تشدید موجه‌ای رسیده به محل و کمک احتمالی به تخریب برج که مشکلات سازه‌ای مختلفی داشته است عمل کرده باشد.



تصویر(۲۱): یکی از برجهای مارگالا در شهر اسلام آباد [۹]

ارتفاع محل برج فروریخته ۵۵۴ متر از سطح دریا و مختصات محل برج $33^{\circ}, 42'$ عرض شمالی و 73° طول شرقی است. جهت ریزش برج، شمال غربی - جنوب شرقی و به

مناطق بالاست.




شکل (۱۳): نقشه پهنه‌بندی خطر زمین لرزه در پاکستان که بلافاصله پس از رخداد زلزله ۸۴/۷/۱۶ با بالا بردن سطح خطر در منطقه زلزله زده بالاکوت اصلاح مقدماتی شده است [۴].

۸- مراجع

- 1.Iranian National Broadband Seismograph Network. (2005). web site of the International Institute of Earthquake Engineering and Seismology. <http://www.iies.ac.ir/>, October 2005.
- 2.National Earthquake Information Center web site. <http://neic.usgs.gov/>, October 2005.
- 3.Paracha, W. C. (2004). Kohat Plateau, A General Tectonic Study, 2004 CSEG National Conventions, Canadian Society for Exploration Geophysics, Great Explorations, Canada and Beyond, 4 pages.
- 4.Geological Survey of Pakistan (GSP), web site. <http://www.gsp.gov.pk/>, Oct. 2005 to Dec. 2005.
- 5.Yagi, Y. (2005). Tsukuba University web site. http://www.geo.tsukuba.ac.jp/press_HP/Yagi/study.html, October 2005.
6. www.eost.u-strasbg.fr, Oct, 2005.
7. Reuters Press Agency. (2005). web site. <http://www.reuters.com>, October 2005.
- 8.The News daily, published in Islamabad, Pakistan, Oct. 2005.
- 9.Associated Press. (2005). web site. <http://www.ap.org>, October 2005.◀

از طرف دیگر، بررسی نقشه پهنه‌بندی خطر زلزله پاکستان که توسط سازمان زمین‌شناسی پاکستان تهیه شده است نشان می‌دهد که پهنه‌رو مرکز مهملرزهای زلزله بالاکوت به عنوان پهنه با خطر متوسط تعیین شده بود (شکل ۱۲). این موضوع نمایانگر لزوم بازنگری و روزآمد کردن نقشه‌های خطر زلزله در مقیاس کشوری و محلی در پاکستان و به طور کلی در ناحیه جنوب آسیاست. نقشه پهنه‌بندی خطر زلزله در پاکستان در ماه بعد از رخداد زمین لرزه به سرعت تصویح و بر روی وب سایت سازمان زمین‌شناسی پاکستان قرار گرفت (شکل ۱۳). علی‌رغم اینکه در این نقشه منطقه بالاکوت و مظفر آباد با خطر خیلی زیاد معرفی شده است (رخداد زمین لرزه ۸۴/۷/۱۶ بالاکوت)، به نظر می‌رسد که با توجه به روندهای بنیادی زمین ساختی در پاکستان (شکل ۶) نیاز به تهیه نقشه‌های دقیق‌تر بر مبنای محاسبه و پهنه‌بندی خطر برای کشور پاکستان احساس می‌شود.



شکل (۱۲): نقشه پهنه‌بندی خطر زلزله قبل از رخداد زلزله ۸۴/۷/۱۶. تهیه شده توسط سازمان پاکستان (به منطقه زلزله زده که به عنوان منطقه با خطر متوسط مشخص شده است توجه شود). [۴].